



..... MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRMEİN YAPILDIĞI TARİH .../.../...

GEÇERLİLİK TARİHİ .../.../...

REVİZYON TARİHİ

KONTROLÜ YAPILAN ALAN	Sıra No	TEHLİKE	TEHLİKE UNSURLARI	RİSK	DERECELENDİRME TABLOSU				Kontrol Tedbirleri	
					OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM	SORUMLULAR
BAHÇE	1	Otomatik Kapı	Otomatik hareket eden kapılarda durdurma sensörünün aktif kullanımı	Sıkışma, Yaralanma	1	4	4		Girişte bulunan otomatik kapıdaki sensörün ayda bir görevli tarafından kontrol edilmesi.	İşveren-İşveren Vekili
	2	Sokak Hayvanları	Bahçe ve çalışma alanına hayvan girmesi	Yaralanma, Biyolojik Maruziyet	2	3	6		Kurum çevresi sürekli olarak en az 2m'lik betonarme ve/veya bu tarz yapı ile teşkil edilmeli, giriş ve çıkışlar güvenlik görevlisi aracılığı ile sağlanmalıdır. Dışarıdan herhangi bir yabancı hayvan, köpek, kedi, vb kesinlikle alınmamalı girişi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	3	Zemin	Zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.	Çarpma, Düşme, Yaralanma	1	3	3		Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmiştir.	İşveren-İşveren Vekili
	4	Korkuluk ve Çitler	Yıpranmış, paslanmış, kırılmış, yıkılmış korkuluklar	Sabotaj, Sokak Hayvanı Girmesi	1	2	2		Bahçe korkulukları ve çitleri zarar görmüşse gerekli onarım, boya ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır.Düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	5	Elektrik Trafosu	Korumasız alan	Elektrik Çarpması, Ölüm	2	5	10		Bahçe içerisinde bulunan elektrik trafosu koruma altına alınarak elektrik tehlikesi uyarı levhası asılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	6	Bahçe Duvarı	Bahçe duvarlarının hasar görmesi,yıkılma riski oluşturması	Yaralanma, Ezilme	4	4	16		A Blok güney kısımdaki bahçe duvarları zarar görmüş, üzerindeki korkuluklar yıkılma riski taşıyor onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	7	Rögar	Rögar kapakları	Yaralanma, Ölüm	1	4	4		Rögarla ilgili çalışmalar yapılırken mutlaka uyarı levhaları kullanılmalı ve uyarı bandı ile çevresi koruma altına alınmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	8	Çöp Konteyneri	Mikrobiyolojik etkenler	Hastalık, Sokak Hayvanları	4	3	12		Çöplerin kısa periyotlarda alınması sağlanmalı ve çöp konteynerinin daima kapalı olması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	9	Haşere	Bahçenin ilaçlanmamasından kaynaklanan haşereler	Alerjisi Olanlar İçin Hayati Tehlike	4	3	12		Düzenli aralıklarla bahçenin haşerelere karşı ilaçlanması.	İşveren-İşveren Vekili

	10	Araç Park Alanı	Araçların park alanı	Acil Durumlarda Kullanılacak Olan Toplanma Bölgesinin İşgal Edilmesi	2	4	8		Park alanı çalışanların güvenli bir şekilde park edecekleri şekilde düzenlenmeli. Ayrıca acil durumlarda toplanma bölgesi işaretlenerek araç park edilmesi engellenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	11	Araç Giriş-Çıkışları	Trafik sıklığı	Trafik Kazası	5	3	15		Müdürlük binasının girişindeki caddede trafik sıklığını önlemek adına C Blok hizasına içerdeki araç sürücülerinin göreceği şekilde "Karşıdan Gelene Yol Ver" uyarı tabelası asılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	12	Park Halindeki Araçlar	Görüşün engellenmesi	Trafik Kazası	5	3	15		Müdürlük girişindeki caddeye Sağlı-Sollu 25 Metre Araç parkının yasaklanması.	İşveren-İşveren Vekili
GÜVENLİK VE DANIŞMA ODASI	13	Sabotaj	Kontrol dışı giriş çıkışlar	Sabotaj	2	5	10		Ziyaretçi kontrol defterinin doldurulması, kameranın girişe yönlendirilmemesi ve aktif kayıt yapması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	14		Güvenlik kamerası ağı güvenlik kabininden izlenememesi.	Sabotaj	3	4	12		Güvenlik kameraları ağının Güvenlik ve Danışma odasından gece ve gündüz izlenebilecek bir şekilde ayarlanması.	İşveren-İşveren Vekili
	15	Eğitimsiz Çalışan	Güvenlik görevlisinin sertifikasını bulunmaması	Bilinçsiz Çalışma	5	3	15		Güvenlik görevlisi olarak sertifika sahibi personel görevlendirilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	16	Elektrik	Elektrikli ısıtıcı	Yangın	3	5	15		Güvenlik ve Danışma odasının iklimlendirilmesi elektrikli ısıtıcılarla yapılmamalı. Zorunlu ise güvenlik görevlisine elektrik kontaklarından çıkabilecek yangınlar hakkında eğitim verilmesi.	İşveren-İşveren Vekili
	17	Kötü Niyetli Unsurlar	Güvenlik uyarı butonunun olmayışı	Güvenlikçinin Can ve Mal Güvenliği	3	5	15		Güvenlik ve Danışma odasına güvenlik uyarı butonunun entegre edilmesi ve aktif bir şekilde çalışmasının sağlanması.	İşveren-İşveren Vekili
ŞOFÖR ODASI	18	Görev Kaydı	Araçların görev kaydının tutulmaması	Amaç Dışı Kullanım	3	3	9		Müdürlüğe ait tüm araçların görev kayıtları etkin bir şekilde tutulmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	19	İlk Yardım Çantası	Araçlarda ve şoför odasında ilk yardım çantasının olmaması	Acil Müdahalelerde Yetersizlik	4	5	20		Müdürlüğe ait tüm araçlarda ve şoför odasında acil müdahaleyi gerektirecek donanımda ilkyardım çantaları bulundurulmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	20	Yangın Tüpü	Araçlarda yangın tüpünün olmaması veya boş olması	Yangın	4	4	16		Her araçta mutlaka yangın tüpü bulunmalı, şoförün ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli ve doluluk oranları sürekli gözden geçirilmeli	İşveren-İşveren Vekili
	21	Emniyet Kemerleri	Şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanılmaması	Kaza Anında Yaralanma veya Ölüm	4	4	16		Göreve giden araçtaki tüm kişiler, araç içerisinde mutlaka emniyet kemeri uygun bir şekilde kullanılmalı, şoför uyarıda bulunmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	22	Elektrik	Elektrikli ısıtıcı	Yangın	3	5	15		Şoför odasının iklimlendirilmesi elektrikli ısıtıcılarla yapılmamalı. Zorunlu ise şoförlere elektrik kontaklarından çıkabilecek yangınlar hakkında eğitim verilmesi.	İşveren-İşveren Vekili

KORİDORLAR	23	Acil Durum	Acil çıkış uyarı levhalarının uygun olmaması	Acil Durumlarda Kargaşaya Sebep Olma	3	4	12		A-B-C Blok Koridorlarında bulunan acil çıkış uyarı levhalarının çıkışı gösterecek şekilde konumlandırılması sağlanmalı ve yön gösterecek şekilde yenisi ile değiştirilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	24	Yangın	Acil durum alarımının belirgin bir şekilde işaretlenmemesi	Can ve Mal Kaybı	2	5	10		Acil Durum uyarı butonu görünür bir şekilde işaretlenmeli, arızalı olan var ise mutlaka arızası giderilmeli ve yıllık kontrolleri yapılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	25		Bilinçsiz acil durum ekibi		3	5	15		Koridorlara yangın ekiplerinin listesinin görünür bir şekilde asılması sağlanmalı, önüne ve yanına herhangi bir malzeme konulmamalı. Ekiplere de gerekli eğitimler verilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	26		Yangın dolapları		3	5	15		Yangın dolaplarının önüne malzeme konulması engellenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	27		Acil uyarı butonu		2	5	10		B Blok 1. Kattaki yangın uyarı butonunun onarılması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	28		Giriş-Çıkış Kapıları		Bina giriş-çıkış kapıları için uyarı işaret ve levhalarının olmaması	Yaralanma	3	4	12	
KORİDORLAR	29	Elektrik Panaoları	Elektrik panolarının üzerinde uyarı işaretlerinin bulunmaması ve açık halde bulunması.	Elektrik Akımına Kapılma Sonucu Yaralanma, Ölüm	3	5	15		Elektrik panolarının kilitli tutulması sağlanmalı, uygun uyarı levhaları ile donatılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	30		Pano kapaklarının açık bulunması	Elektrik Çarpması, Ölüm	3	5	15		Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	31		Panoların önünde yalıtkan malzeme olmaması ve panoda çalışma esnasında izole eldiven kullanılmaması	Elektrik Çarpması, Ölüm	3	5	15		Panoya müdahalede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel kroyucu donanım kullanarak müdahale etmesi sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	32		Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikasının olmaması	Elektrik Çarpması, Ölüm	4	5	20		Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde çalışabileceğini gösteren sertifikaya sahip olması gerekmektedir.	İşveren-İşveren Vekili
	33	Merdivenler	Kaymaya sebebiyet verecek yapı elemanları.	Merdivenlerden Kayma Sonucu Yaralanma, Ölüm	5	4	20		Merdiven basamak başlarına kaymayı önleyecek şekilde şerit kaydırmaz bantlar çekilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	34	Tertip-Düzen	Hizmetli personel masaları	Mobbing (İşyeri psikolojik şiddeti)	5	4	20		A ve B blok 1. Kattaki hizmetli masalarının olduğu yere "danışma bölümü" yapılarak uygun çalışma ortamı sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	35		Görüntü kirliliği	Psikolojik Rahatsızlık	3	3	9		Koridorlarda bulunan fazla çiçekler ve kantin dolabının uygun olan yere taşınması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	36	Fotokopi Odası	Zararlı çalışma ortamı	Radyolojik Etkiler	5	4	20		Fotokopi cihazları için ayrı bir bölme yapılmalı. Çalışanın cihaz çalışırken bölmede durması engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	37		Havasız ortam	Bunaltı, Stres	5	4	20		Fotokopi cihazlarının olduğu odaya aktif havalandırmayı sağlayacak ünite entegre edilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	38	Keskin Köşe	Çarpışma, sıcak içecek dökülmesi	Yaralanma, Yanma	3	3	9		A-B Blok birleşim koridorundaki köşeye A ve B bloktan gelen kişilerin birbirlerini görebileceği bir ayna yerleştirilmeli.	İşveren-İşveren Vekili

LAVABO, WC, GENEL TEMİZLİK	39	Hijyen	Bakteri ve virüsler	Bulaşıcı Hastalıklar	4	4	16	■	Lavabolar ve tuvaletler temiz tutulmalı. Temizlikler belirli periyotlarla yapıp görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	40		Paspaslar	Bulaşıcı Hastalıklar	5	4	20	■	Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli. Gerekirse paspas yıkamalarının yapılması için ayrı bir bölme yapılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	41	Lavabolar	Bakteri ve virüsler	Bulaşıcı Hastalıklar	4	4	16	■	Lavabolar temiz tutulmalı. Temizlikler görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	42	Havalandırma	Kötü kokular	Mide Bulantısı, Kusma	5	3	15	■	Pencere yerine etkin havalandırmayı sağlayacak üniteler entegre edilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	43	Islak Zeminler	Zeminlerin ıslak olması	Kayma, Düşme, Çarpma, Yaralanma	5	3	15	■	Lavabo zeminleri kuru tutulmalı, lavabo kapılarına kaygan zemin uyarı levhaları asılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	44	Tertip-Düzen	Temizlik malzemeleri	Kimyasal Maruziyet	2	3	6	■	Temizlik malzemelerinin ayrı bir bölmede kilitli olarak depolanması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	45		Temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar	Kimyasal Maruziyet	2	3	6	■	Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin edilerek dokümanite edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	46		Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaması.	Cilt Yanıkları, Zehirlenme	3	3	9	■	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	47	Kişisel Koruyucu Donanım	Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması.	Kimyasal ve Biyolojik Maruziyet.	5	4	20	■	Çalışanlara temizlik işlerinde kullanacağı eldiven, maske gibi kişisel koruyucu donanım temininin yapılması, mutlaka temizlik işlerinde bunları kullanmaları sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	48	Genel Temizlik	Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için önlem alınmaması	Düşme, Yaralanma	5	3	15	■	Islak temizlik yapılan alanlarda çalışanların kaymalarını ve düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulmalı, mümkün olmadığı durumlarda ise gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
49	Elektrik	Açıktaki bulunan kabloların varlığı	Takılıp Düşme, Elektrik Çarpması, Yaralanma, Ölüm	3	3	9	■	Elektrik kabloları açıktaki bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili	
50		Elektrik kontakları	Elektrik Kontaklara Bağlı Yangın	3	5	15	■	Mesai bitiminde tüm birimlerin elektrik akımını kesecek Enerji kesme aparatı elektrik tesisatına entegre edilmeli ve görevlendirilecek personel tarafından mesai giriş çıkışlarında aktif kullanımı sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili	
51	Termal Konfor	İklimlendirme cihazları	Mikrobiyolojik Ajanlar, Hastalık	2	3	6	■	İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmeli yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılmalı, dosyalandırılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili	
52		Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem	Bunaltı, Stres	2	3	6	■	Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmalıdır. (Kışın 22-24 derece arasında, Yazın 24-26 derece arasında) İklimlendirme cihazları bu değerlerde ayarlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili	
53	Aydınlatma	Arızalı lambalar	Bunaltı, stres, göz hastalıkları	3	3	9	■	Arızalı lambalar değiştirilmeli, diğer sorunlar için elektrikçi çağırılmalıdır. Periyodik olarak kontrol sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili	

54	Ekranlı Araçlarla Çalışma	Ekranlı araçlara fazla bakılması	Göz Rahatsızlıkları,	3	3	9	Ekranlı Araçlarla çalışılması esnasında sürekli olarak bakılması gözün kurumasına neden olmaktadır. Bu sebeple ekranlı araçlarla çalışan personellere Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
55		Klavye düzen, mouse, monitör	İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları	2	4	8	Koltuk seçimleri kişilere uygun ve ergonomik şartları yerine getirir özellikte olmalı, yükselip alçalabilir özellikte seçimler yapılmalı, omurga ve eklem şeklini bozmayacak şekilde olmalıdır. Personele <i>Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir. Arızalı olan koltuklar yenisi ile değiştirilmeli ve düzenli olarak kontrol edilemeli.</i>	İşveren-İşveren Vekili
56		Çalışma koltukları	İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları	2	4	8		İşveren-İşveren Vekili
57	Evrak Dolabı	Dolap devrilmesi (Zeminle bağlantılı olan dolaplar.)	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Tüm birimlerdeki dolaplar kesinlikle duvara sabitlenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
58		Dolap düşmesi(Duvarda asılı olan dolaplar)		3	5	15	Duvara asılı olarak sabitlenmiş dolapların mutlaka yer ile bağlantısı sağlanmalı ve aşırı yüklenmesi önlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
59		Evrak düşmesi	Yaralanma	3	5	15	Yüksekte olan evraklara ulaşım seygar merdivenlerle yapılması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
60	Hareketli Cisimler	Cisim düşmesi	Yaralanma	3	5	15	Dolapların üzerine malzeme konulması kesinlikle engellenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
61	Pano ve Tablolar	Pano ve tabloların düşmesi	Pano ve Tabloların Düşmesi Sonucu Yaralanma	3	5	15	Pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
62	Cam Yüzeyler	Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamaktadır.	Yaralanma, kesilme	1	5	5	Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmeli, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamalıdır. Düzenli olarak kontrol edilmeli çatlak ve kırık olanlar derhal değiştirilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
63	Çağrı Zili	Makam odalarında yardımcı personel çağrı zilinin olmaması	Srtes	3	3	9	Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin odalarına yardımcı personel çağrı zili entegre edilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
64	Haşere	Odalarda ilaçlanmamasından kaynaklanan haşereler	Alerjisi Olanlar İçin Hayati Tehlike	4	3	12	Düzenli aralıklarla çalışma odalarının haşerelere karşı ilaçlanması.	İşveren-İşveren Vekili
65	Çalışma Alanı	Kişi başına düşen hava hacminin yetersizliği	Bunaltı, İşyeri Stresi	3	3	9	Çalışma odaları kişi başına 10 metreküp hava hacmi düşecek şekilde ayarlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
66	Masa ve Sandalyeler	Arızalı masa ve sandalyeler	Yaralanma, Uzun İncinmesi	2	3	6	Masa ve sandalyeler sürekli kontrol edilmeli ve arızalı olanları derhal onarılmalı yada değiştirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
67	Elektrik	Elektrik prizleri	Elektrik Çarpması, Ölüm	2	5	10	Prizler sürekli gözden geçirilmeli uygun olamayanlar değiştirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
68		Elektrikli aletlerde güvenlik tertibatı	Elektrik Çarpması, Ölüm	2	5	10	Her ne sebep olursa olsun çalışan elektrikli ya da elektriksiz aletin güvenlik tertibatı kesinlikle çıkarılmamalı yerine farklı bir ekipman koyulmamalıdır. Topraklamalarının uygun ve kullanılabilir olması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili

69	Ocak	Tüpler	Patlama, Yaralanma, Yanma, Ölüm	2	5	10		Dolu ve boş tüplerin birarada bulundurulmaması, tüplerin kapalı ortamda bulundurulmaması, boş tüplerin derhal iade edilmesi, dolu tüplerin mümkünse kantin dışında açık ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
70	Havalandırma	Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması	Patlama, Yangın, Yaralanma, Ölüm	2	5	10		Havalandırmanın uygun şekilde yapılması, kantin içerisinde patlayıcı ortam oluşmaması için havalandırma ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
71		Havalandırmanın yetersiz oluşu	Bunaltı, Stres	2	4	8		Havalandırma ve aspirasyon sistemleri periyodik olarak kontrol ettirilmeli kayıtlar dokümanite edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
72	Eğitim	Kantin çalışanlarına eğitim verilmemiş olması	Hastalanma, Yaralanma, Elektrik Çarpılması	4	3	12		Kantin çalışanlarına, çalışma ortamı, hijyen, elektrikli aletlerle çalışma, iletişim gibi konularda eğitim verilmesi sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
73	Kantin Çalışanları	Sağlık kontrollerinin yapılmaması	Hastalanma	4	3	12		Kantin çalışanlarının, sağlık kontrollerinin ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması ve kontrollerinin yaptırılması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
74		Sigorta bilgileri	Sosyal Güvence	4	4	16		Çalışanların sigorta bilgileri kontrol edilmeli. Sigortasız çalışmalar engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
75	Yiyecek, İçecek	Bozuk yiyecek ve içecekler	Zehirlenme, Hastalık	3	3	9		Satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun standartlarda olması sağlanmalı, denetimlerinin düzenli olarak yaptırılması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
76	Zemin	Kantin zeminlerinin ıslak olması, malzeme istiflenmesi	Kayma, Düşme, Çarpma, Yaralanma	2	3	6		Kantin zeminleri sürekli kuru tutulması, Malzemelerin gelişigüzel istiflenmemesi, Zeminlerin silinmesi durumunda seyyar uyarı levhalarının kullanılması	İşveren-İşveren Vekili
77	Doğalgaz	Gaz kaçağının oluşması	Patlama, Yaralanma, Yanma, Ölüm	3	3	9		Havalandırmayı sağlayıp, 187 Doğalgaz telefonunun aranması, Gaz uyarı sensörünün bulunması.	İşveren-İşveren Vekili
78	Yangın	Yangın tüpünün bulundurulmaması	Yanma, Yaralanma (ciddi), Ölüm	3	5	15		Yangın tüpü yerden 90 cm yukarı asılmış vaziyette olmalı ve doluluk oranı sürekli kontrol edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
79	Yaralanma	İlk yardım dolabının olmayışı, erişiminin kolay yerde olmayışı ve yeterli malzeme olmayışı	Yaralıya İlk Müdahalenin Yapılamaması	3	5	15		İlk yardım dolabı bulundurulmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalı.	İşveren-İşveren Vekili
80	Hijyen Kuralları	Hastalık	Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması	4	4	16		Antiseptik temizleyici maddelerle kantinin belirli periyotlarda temizliğinin yapılması	İşveren-İşveren Vekili
81		Kişisel koruyucu donanım olmaması	Bulaşıcı Hastalıklar	4	4	16		Kantin çalışanlarına eldiven, bone, önlük vb. kişisel koruyucu donanım verilerek sürekli kullanımları takip edilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
82	Bayat ve Tarihi Geçmiş Yiyecek	Son kullanma tarihi geçen yiyecek ve içecekler	Gıda Zehirlenmesi	2	5	10		Gıdaların son kullanma tarihi sürekli kontrol edilmeli, tarihi geçmiş gıdaların satışı engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
83	Gıda Bozulması	İyi muhafaza edilmeden saklanan yiyecekler	Zehirlenme, Ölüm	2	5	10		Uygun sürelerde ve sıcaklıkta dolaplarda muhafaza edilmesi	İşveren-İşveren Vekili

ARŞİV	84	Raf	Raflardaki klasör ve dosyaların düzensiz yerleşmesi ve düşme riski oluşturması	Yaralanma,	2	5	10		Raflarda bulunan dosya ve klasörler tertip ve düzenli olacak şekilde yerleştirilmeli ve düşmeye karşı gerekli önlemler alınmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	85		Dolap ve rafların montajının yapılmaması ve devrilme riskinin oluşturması	Yaralanma	2	5	10		Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	86	Havalandırma	Havalandırmanın yetersiz oluşu	Bunaltı, Stres	4	4	16		Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.(Havalandırma ünitesi entegre edilmeli)	İşveren-İşveren Vekili
MESCİT	87	Bulaşıcı Hastalık	Mescide yalınayak girilmesi	Mantar Hastalığı	3	3	9			İşveren-İşveren Vekili
	88	Cep Telefonu	Cep telefonunun çalması		3	3	9		Uyarı levhası asılmalı	İşveren-İşveren Vekili
TOPLANTI SALONU	89	Havalandırma	Havalandırmanın yetersiz oluşu	Bunaltı, Stres	2	3	6		Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	90	Gürültü	Ses düzeninden kaynaklanan yüksek ses	İşitme Kaybı, Bunaltı, Stres	2	2	4		Ses seviyesi insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde tutulmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	91	Elektrik	Kablo ve bağlantı noktaları	Elektrik Çarpması, Ölüm	3	4	12		Kabloların ve bağlantılarının uygun ve topraklamalarının yapılmış olmalıdır. Uygun olmayan kablo, fiş ve prizler kullanılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
ISI MERKEZİ	92	Kapı	Isı merkezi kapısının dışarı doğru açılmaması ve kapıya uyarı levhasının asılmaması	Yaralanma, Patlama,	4	4	16		Isı merkezine ulaşan lojman kapısının dışa doğru açılması sağlanmalı ve yetkisiz kişilerin girişlerini önlemek adına kilitli tutulmalıdır.Ayrıca kazan dairesi sorumlusunun iletişim bilgiler kapıların üzerine yazılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	93	Elektrik	Elektrik panosunun kapısının açık bırakılması	Elektrik Çarpması, Ölüm	4	4	16		Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	94		Elektrik panosu		3	3	9		Panoların üzerine yüksek voltaj, ölüm tehlikesi ve pano anahtarının bulunduğu personelin iletişim bilgilerinin yer aldığı levhalar asılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	95	Elektrik	Elektrik bağlantı noktalarının yıpranması	Elektrik Çarpması, Ölüm	2	5	10		Yıpranmış, ezilmiş, ek yapılmış elektrik kablolarının kullanımı engellenmeli yetkili kişilerce yeni kablosuyla değiştirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	96	Elektrik	Elektrik panosunda kaçak akım rolesinin kullanılmaması	Elektrik Çarpması, Ölüm	1	5	5		Ana pano kaçak akım rolesine bağlı çalışmalı, periyodik olarak sorunsuzluğu test edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili

97		Yetkisiz personelin arızaya müdahalesi	Elektrik Çarpması, Ölüm	3	5	15		Yetkisiz personelin arızaya müdahalesi kesinlikle engellenmelidir. Tüm bakım ve tamiratlar yetkili servis elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
98		Topraksız akımdan güç çekmesi	Elektrik Çarpması, Ölüm	1	5	5		Prizlerden enerji çekimlerinin hepsi topraklı hattan gerçekleştirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
99	Basınçlı Kap	Kompresör	Patlama (Önemli), Ölüm	3	5	15		Basınçlı kaplardan olan kompresör İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümanite edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahalesi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
100		Kazan kontrolünün yapılmaması	Patlama (Önemli), Ölüm	3	5	15		Basınçlı kaplardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümanite edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahalesi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
101		Bacaların temizliği ve kontrolü periyodik olarak yapılmamaktadır.	Yangın, Yaralanma, Ölüm	3	5	15		Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır.	İşveren-İşveren Vekili
102		Kazan kullanım talimatları	Patlama, Yangın, Yaralanma, Ölüm	3	3	9		Kazanla ilgili talimatlar temin edilip uygun yerlere asılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
103	Devirdaym Pompası	Elektrik kontağı	Aşırı Çalışma Sonucu Mal Kaybı	4	5	20		Devirdaym pompalarından birisinin elektrik kontağı çalışmamakta. Yetkili personel tarafından bakımı yapılarak çalışır hale getirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
104	Havalandırma	Kazan dairesinin havalandırması.	Patlama (Önemli), Ölüm	3	3	9		Doğal ve/veya suni havalandırma sisteminin aktif kullanımı sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
105	Gaz Alarmı	Gaz kaçağının oluşması	Patlama (Önemli), Ölüm	3	4	12		Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcuttur. Çalışır olduğu yetkili personelce periyodik olarak gözden geçirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
106	Güvenlik Tertibatı	Kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası İşaretlenmelidir.	Patlama, Yangın, Yaralanma, Ölüm	2	4	8		Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur. Uyarı levhaları asılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
107	Yetersiz Güvenlik Önlemleri	Bina dışında bulunan yakıt vanalarının etrafında güvenlik önlemleri yetersizdir.	Sabotaj	2	4	8		Bina dışında bulunan yakıt vanalarının etrafındaki koruyucu dolapların kapakları onarılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
108	Exprof Malzeme Kullanılmaması	Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması	Patlama, Yangın, Ölüm	2	5	10		Kazan dairesi elektrik iç tesisatında exproff malzeme kullanılmaktadır. Onarım veya yenilik yapılması durumunda yine exprof malzeme kullanılması gerekmektedir.	İşveren-İşveren Vekili
109	Zemin	Çukur	Düşme, Yaralanma	3	3	9		Kazan dairesinde bulunan tahliye çukurunun üzeri yeterli sağlamlıkta levha ile kapatılarak güvenlik sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili

	110	Elektrik Açma Kapama Düğmeleri	Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olmaması	Patlama, Yangın, Ölüm	2	5	10		Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	111	Uyarı ve İkaz Levhaları	Gerekli uyarı levhalarının kullanılmaması	Patlama, Yangın	3	3	9		Kazan dairesinde uygun yerlere gerekli uyarı levhaları asılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	112	Tertip Düzen	Kazan dairesinin depo amaçlı kullanılmaması	Patlama, Yangın	3	3	9		Kazan dairesinin hiçbir şekilde depo amaçlı kullanılmasına izin verilmemelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	113	Kazan	Kazan dairesi kapısının kiliti	Sabotaj, Güvensiz Ortam	1	5	5		Kazan dairesi sürekli kilitli tutulmalı ve kapılara anahtarın bulunduğu personelin iletişim bilgileri asılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	114	Bilinçsiz Çalışan	Ateşçilik belgesi	Patlama, Yangın	2	5	10		Ateşleme (Kaloriferçilik) Sertifikası bulunan personelin çalışması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	115	Doğalgaz Hattı Girişi	Gaz ana vanasının yerini gösteren plakanın olmaması	Yangın, Patlama	1	4	4		Bina girişine gaz ana vanasının yerini gösteren plaka asılmalı.	İşveren-İşveren Vekili
ISI MERKEZİ	116	Yangın	Yangın söndürme cihazı	Yangın	3	5	15		Yangın söndürme cihazları kazan dairesi girişindeki kapının dışında olacak şekilde konumlandırılmalı ve yeri işaretlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	117	Yangın	Kazan dairesinde yanıcı malzemenin depolanması	Yangın	4	5	20		Kazan dairesinde hiçbir surette yanıcı malzeme istiflenmesi yapılmamalı.	İşveren-İşveren Vekili
	118	İlkyardım Dolabı	Kazan dairesinde ilkyardım dolabı ve malzemesinin olmaması	Yaralanma, Ölüm	4	4	16		Kazan dairesinde asgari malzemeleri içeren İlkyardım dolabı temin edilerek uygun yere konumlandırılarak yeri işaretlenmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	119	Baca	Kazan dairesinin baca bakım ve temizliğinin yapılmamış olması	Zehirlenme, Yangın	3	5	15		Baca temizliği ve yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılmalı ve dökümante edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	120	Kazan Dairesi	Kazanın periyodik bakımlarının yapılmamış olması	Zehirlenme, Yangın	3	5	15		Kazanların yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılmalı ve dökümante edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
ÇATI KATI	121	Çatı	Çatıya izinsiz çıkış önleminin olmaması	Düşme, Yaralanma, Uzun İncinmesi	4	4	16		Çatıya kontrolsüz ve izinsiz çıkışları önlemek için çatı katı kilitli tutulmalı ve kapı üzerine anahtarın hangi personelde olduğu ad soyad tel numaraları ile birlikte yazılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	122		Çatının depo alanı olarak kullanılması	Yangın, Düşme	4	4	16		Çatı katları malzeme depolama alanı olarak kullanılmamalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	123		Çatıda yapılan çalışmalar sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması	Düşme, Yaralanma, Uzun İncinmesi, Ciddi Yaralanma, Ölüm	4	5	20		Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekte düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmalı, güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara izin verilmemelidir.	İşveren-İşveren Vekili

	124		Yangın	Can ve Mal Kaybı	2	5	10		Çatı katı yalıtımları standartlara uygun olarak yanmaz özellikte madde ile kaplanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
YÜKSEKTE ÇALIŞMA	125	Yüksekten Düşme	Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmamaktadır.	Yaralanma, Ölüm	4	5	20		Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	126		Cam yüzeylerinin temizlenmesi	Yüksekten Düşme, Yaralanma, Ölüm	4	5	20		2 metreden yüksekte yapılan tün temizlik işlerinde çalışanlara mutlaka paraşütü tipi emniyet kemeri temin edilemeli ve çalışanların kullanımı sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili
	127		Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almamaktadır.	Yaralanma, Ölüm	4	5	20		Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmaktadır.	İşveren-İşveren Vekili
	128		Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak yapılmamaktadır.	Yaralanma, Ölüm	4	5	20		Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	129		Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmemektedir.	Yaralanma, Ölüm	4	4	16		Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmeleri hususunda çalışanlar bilgilendirilmeli.	İşveren-İşveren Vekili
	130		Yangın	Yangın söndürme cihazı	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	2	5	10		Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve ilgili mevzuatlar gereğince yeter sayıda yangın söndürme tüpü ilgili yerlerde bulundurulmalı ve bulunan yerler mevzuatlara uygun olarak işaretlenmeli ve yangın tüplerinin doluluk oranı sürekli gözden geçirilmelidir.
131	Yangın durumunda organizasyonun yapılmamış olması	Yaralanma, Ölüm		2	5	10		İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili	
132	Yangın durumunda çıkış yön ve levhalarının bulunmaması	Yaralanma, Ölüm		3	5	15		Kurum içerisinde bulunan çıkış göstergeleri, yön tabelaları ve Yangın çıkışları reflektörlü levhalar ile işaretlenmeli tahliye ve söndürme tatbikatları yapılmalı, eksiklikler giderilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili	
133	Yangın durumunda söndürme ekiplerinin olaya müdahale edememesi	Yaralanma, Ölüm		3	5	15		İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmeli yıl içerisinde mevzuatlar gereğince söndürme ve tahliye tatbikatları uygulanmalı, çalışanlara da bu eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler İl İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Sivil Savunma Birimince yapılmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili	
134	Yangın durumunda çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edilememesi	Yaralanma, Ölüm		2	5	10		Çalışanlara yangın ve yangından korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmelidir. Yangın acil durumunun gerçekleşmesi durumunda çalışanların binayı istenilen seviyede ve sürede boşaltılması sağlanmalı.	İşveren-İşveren Vekili	
YONU										

135	Personelin yangın söndürme ve tatbikat eğitimi almamış olması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili kurumlardan yangın söndürme ve tatbikat eğitimi alınması sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
136	Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmaması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10		Acil durum anında herkesin hangi kurumla irtibata geçmesi gerektiği ile ilgili telefon listesi hazırlanmalı görünür yerlere asılmalı ve önlerine herhangi bir malzeme konulmamalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
137	Acil durum kaçış güzergahı	Yaralanma, Ölüm	3	4	12		Bina kapısı ve acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek herhangi bir malzeme konulmamalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
138	Acil çıkış kapılarının kaçış yönünde açılmaması	Yaralanma, Ölüm	3	4	12		Kaçış kapıları dışarıya açılacak şekilde düzenlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
139	Yangın durumunda yangın söndürme cihazının boş olması	Yaralanma, Ölüm	3	5	15		Yangın Söndürme Cihazları ilgili mevzuatlar uyarınca periyodik kontrolleri yapılmalı, basınç seviye göstergeleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Check-List yöntemi kullanılarak bir kişinin ve bir yedeğinin ataması yapılarak check-list yöntemiyle kontrolünün sağlanması gerekir.	İşveren-İşveren Vekili
140	Giriş kapısında güvenlik personeli olmaması	Yaralanma, Ölüm	2	4	8		Giriş kapısında güvenlik sertifikalı personel sürekli olarak bulunmalı, giriş-çıkışlar bu personelin kontrolünde olmalı, giriş ve çıkışlar için prosedür hazırlanarak yayınlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
141	Güvenlik personelinin, güvenlik sertifikası olmaması	Yaralanma, Ölüm	3	5	15		Giriş kapsamında bulunan personelin ulusal ve uluslar arası mevzuatların uygun gördüğü sertifikasyon eğitimi sonrası sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.	İşveren-İşveren Vekili
142	Güvenlik duvarlarının yeterli yükseklikte olmaması	Yaralanma, Ölüm	2	3	6		Güvenlik duvarları en az 2m yükseklikte olmalı ve dışardan izinsiz ve kontrolsüz girişlere müsaade etmemelidir.	İşveren-İşveren Vekili
143	Yeter sayıda güvenlik kamerasının olmaması	Yaralanma, Ölüm	3	3	9		Kurumun bütün kritik noktalarının 24 saat boyunca kayıt altına alan yeter sayıda güvenlik kameralarının uygun yerlerde teşkil edilmesi sağlanmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
144	Güvenlik kamerasının bozuk olması	Yaralanma, Ölüm	3	3	9		Güvenlik kamerasının periyodik bakımları yetkili firma tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümanite edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili

ACIL DURUM ORGANİZASYONU	145	Deprem	Düşebilir malzemelerin altında durulması	Yaralanma, Ölüm	3	3	9	Acil Durum Eylem planında yer alan deprem anında hareket tarzına uyulmalı ve doğrultuda hareket edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	146		Düşebilir malzemelerin sabitlenmemesi	Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Düşebilir malzemeler her ne surette olursa olsun sarsılma ve sallantılarda düşme olasılığını ortadan kaldırılması amacıyla buldukları yerlere sabitlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	147		Acil durumlarda deprem konulu eğitim alınmamış olması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	Deprem anında yapılması gerekenlerin neler olduğu, çalışanların bu anda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim verilmeli, eğitimin etkinliği tatbikatlar ile denenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	148		Deprem durumunda organizasyonun yapılamaması	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	Ulusal mevzuatlara uygun olarak Acil Durum Eylem Planı hazırlanmalı ve bu plan doğrultusunda organizasyonel yapı belirlenmelidir. Tüm çalışanlar deprem anında nasıl bir hareket tarzında bulunmasını gerektiğini ve sorumluları bilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	149		Deprem durumunda görevlendirmelerin yapılmamış olması	Yaralanma, Ölüm	2	4	8	Ulusal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planında belirtilen dönemsel olarak tatbikatlar uygulanmalı ve etkinliği dokümanite edilmeli, eksiklikler ve bilinçsiz davranışlar giderilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	150		Hızlı bir şekilde binanın tahliye edilememesi	Yaralanma, Ölüm	2	5	10	Ulusal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planında belirtilen dönemsel olarak tatbikatlar uygulanmalı ve etkinliği dokümanite edilmeli, eksiklikler ve bilinçsiz davranışlar giderilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
KAZALAR VE HASTALIKLAR	151	Periyodik Muayene	Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması	Meslek Hastalığı	3	4	12	İşe alım sırasında çalışanların sağlık muayenelerinin yapılarak sağlık raporu alması sağlanmalı ve raporlar dokümanite edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	152	Geçmiş Kazalar	Çalışanların daha önceden olmuş ve karşı karşıya kaldıkları kazalar veya meydana gelen meslek hastalıklarından bilgileri olmaması	Genel İş Kazaları (Tamamı), Ölüm	3	3	9	Yaşanan olayların kazalara neden olan tehlikeleri ortadan kaldırılmalı tüm çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması sağlanmalı, etkinliği değerlendirilmeli sonuçlar özlük dosyalarında dokümanite edilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
İŞK ETMENLERİ	153	Mesai	Fazla mesai	İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği	2	4	8	Fazla mesai uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılmalı zaruri olduğu durumlarda çalışma saatleri minimize edilmelidir. Kaçınılamadığı durumlarda konuyla ilgili ayrıca Risk Değerlendirmesi yapılmalı ve belirlenen riskler konusunda personel ayrıca bilgilendirilmelidir. Acil Durumlarda fazla mesai çalışan personelin Acil Durum prosedürünü nasıl işleteceği ve gece acil durum ekip bilgilerinin kendisine verilmiş olması gerekmektedir.	İşveren-İşveren Vekili
	154	Stres	Çalışanlarda yaptıkları işten kaynaklanan stres oluşumu	İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği	4	4	16	Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitim verilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili

PSİKOLOJİK R	155	Olumsuz Davranışlar	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.)	Korku, Tedirginlik ve Panik	4	4	16		Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını konusunda bilgilendirilmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	156	Sabotaj Durumu	Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Korku, Tedirginlik ve Panik	2	4	8		Çalışanların kendilerine güven duygusu oluşturmak için eğitimler verilmeli, Acil durum uygulamaları ve hareket tarzları tüm çalışanlarca bilinmelidir.	İşveren-İşveren Vekili

PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ	157	Hırsızlık	İş yeri çevresinin korunaklı olmaması	Hırsızlık Sonucu Psikolojik Rahatsızlık	2	4	8		Çalışma alanı çevresi en az 2m yüksekliğindeki barikatlarla çevrilmeli ve dış ortamdan izinsiz ve kontrol girişler engellenmeli, yabancı girişler güvenlik tarafından kontrol edilmeli, çalışanların çalışma alanları korunaklı olmalıdır.	İşveren-İşveren Vekili
	158	Sabotaj Durumu	İş yeri çevresinin korunaklı olmaması	Ağır Yaralanma, Zehirlenme, Ölüm	2	3	6			İşveren-İşveren Vekili
	159	Psikolojik Etkenler	Psikolojik nedenlerle çalışanın intihar girişiminde bulunması	Yaralanma, Ölüm	3	4	12		Çalışanların psikolojik durumları dönemsel olarak değerlendirilmeli ve gözlemlenmelidir. Negatif bir durum sezildiğinde işverenin bilgisi olmalı ve gerekli önlemler kaza vuku bulmadan önlenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	160	Farklı Sorumluluklar	Çalışanlara görev ve sorumlulukları dışında haricinde talimat verilmesi	Psikolojik Problemler	4	4	16		Çalışanların iş tanımları yapılmalı, yapılan iş tanımlarının dışında talimat verilmesi engellenmelidir.	İşveren-İşveren Vekili
	161	İletişim Sorunları	Çalışanlarda öğrenci yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; öfke, stres gelişme riski	Korku, Tedirginlik ve Panik	3	3	9		Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı	İşveren-İşveren Vekili
	162		Çalışanların; sözel şiddet (Hakaret, tehdit v.s.) ve fiziksel şiddete (Saldırı, Darp vs.) maruz kalması	Korku, Tedirginlik ve Panik	2	5	10			İşveren-İşveren Vekili
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME	163	Bilinçsiz Çalışma	Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş olması	Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm	4	4	16		Çalışanların kendi mesleki alanları ülke geneli ve yurt dışındaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir.	İşveren-İşveren Vekili
	164		Çalışanların yaptıkları iş konusunda eğitilmemesi ve yönlendirilmemesi	Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm	4	4	16			İşveren-İşveren Vekili

ONAYLAYAN

...../...../2015

.....

..... Müdürü